deceuninck

Системный каталог

Профильная система Баутек

Окна и двери

Январь 2025 г.

deceuninck

Глава 8.
Обслуживание и очистка профиля

deceuninck

Уход за окнами из ПВХ

Окна из ПВХ требуют минимального ухода при их эксплуатации, но тем не менее мы рекомендуем проводить сервисное обслуживание оконных блоков не реже 1 раза в год организацией, специализирующейся на данном виде работ.

1. Очистка окон после монтажа.

Поверхности ПВХ профилей полностью нечувствительны к цементным и известковым растворам. Однако стекла и запорные элементы, напротив, при попадании на них растворов могут покрываться пятнами и царапинами. Строительные растворы могут блокировать работу фурнитуры. Поэтому после монтажа следует тщательно удалять остатки строительных растворов, особенно с фурнитуры и с уплотнителей.

2. Удаление загрязнений с ПВХ профилей.

Поверхность ПВХ профиля гладкая и окрашенная с массе. Поэтому ее легко очистить от загрязнений. Для очистки поверхностей можно применять легкие растворители (№20), имеющиеся у поставщиков окон, или бытовые моющие средства, например, мыльный раствор - с их помощью удаляются загрязнения от пыли и дождя. Не рекомендуется применять вещества с нитрорастворителями, бензином или с подобными веществами, а также не следует применять чистящие средства с содержанием абразивов. Рекомендации по применяемым для очистки средствам представлены в таблице 1.

3. Уход за фурнитурой.

Если затруднена работа элементов фурнитуры, то ее следует смазать нейтральным жиром или маслом (не содержащим кислот). Эту операцию следует производить один раз в год. Это естественно, что подвижные и трущиеся металлические элементы требуэт некоторой смазки. Для ухода за фурнитурой используйте средства, не разрушающие защиту от коррозии.

Если оконная ручка разболталась, рекомендуем приподнять декоративную планку, повернуть ее из вертикального положения в горизонтальное и затянуть винты.

4. Уход за уплотнителями.

Для сохранения эластичности уплотнителей рекомендуем один-два раза в год очищать их от загразнений.

5. Очистка ПВХ профиля от загрязнений.

С помощью указанных ниже средств ПВХ профили легко очищаются от грязи. При использовании полировочных и очищающих средств (которые должны быть согласованы с производителем ПВХ профиля), можно использовать обычные тряпки, но ни в коем случае не применять губки с синтетическими волокнами. Если после этого еще остаются пятна, то они могут быть удалены полировкой или шлифовкой (возможно только для белых профилей).

deceuninck

Таблица 1

Тип загрязнения	Снять полумягким шпателем и насухо протереть	Протереть насухо тряпкой	Смыть водой	Протереть не растворяющим чистящим средством	Протереть чистящим или полирующим средством
Алюминиевый след	-	-	-	X	-
Битум	-	-	-	-	X
Карандаш	-	-	-	X	-
Дисперсионная краска	X	-	-	-	-
Фломастер	-	-	-	X	-
Органический жир	-	-	-	X	-
Неорганический жир	-	-	-	X	-
Гипс	X	-	-	-	-
Резина	-	-	-	X	-
Отопительное масло	-	-	-	-	X
Пропитка для дерева	-	-	-	-	X
Гипсовый раствор	-	-	X	-	-
Замазка	-	-	-	-	X
Клей	-	-	-	-	X
Замазка на льняном масле	X	-	-	-	-
Шариковая ручка	-	-	-	-	X
Нитролак	X	-	-	-	X
Известь	-	-	-	X	-
Масляная краска	-	-	-	-	X
Ржавчина	-	-	-	-	X
Мел	-	X	-	-	-
Воск	X	-	-	-	-
Цементный раствор	-	-	X	-	-

deceuninck

Очистка цветного профиля и его совместимость с герметиками

Очистку коричневых и темно серых профилей нельзя производить с помощью средств, содержащих растворители. Химические компоненты растворителей могут приводить под воздействием природных факторов к изменению цвета поверхности. Характерные изменения это появления светлых полосок.

Для очистки цветных профилей могут применяться только вещества, проверенные на совместимость с профилем. Недопустимо попадание на ламинированые поверхности герметиков на основе тиокола (полисульфид).

В качестве герметика рекомендуется использовать силиконы хорошего качества. Представленные ниже герметики совместимы с цветными поверхностями.

Perennator	V 23-4/5/6 без праймера
	V 23-11 с праймером P 4060
ARA-Werk	Durasil W 15 без праймера
Formflex	Silikon 7200 с праймером 707
Hanno-Werk	Hannokitt S
	Hannokitt SR с праймером Z
	Hannokitt D
Sika GmbH	Sika Sil
	Sikaflex 15 LM
Ceresit	Ceresit-SKM прозрачный с праймером 4065
	Ceresit-Fugendichte

При применении иных герметиков, монтажных пен и уплотнительных лент подтверждение их совместимости с цветным профилем следует запрашивать у соответствующего поставщика.