СИСТЕМНЫЙ КАТАЛОГ

БАУТЕК УРБАН

ОКНА

Февраль 2026 г.

deceuninck

Глава 8. Обслуживание и очистка профиля

Содержание настоящего документа является собственностью компании ООО "Декёнинк Рус", все права защищены. Воспроизведение в любой форме без согласия владельца авторских прав запрещено. Компания оставляет право вносить технические изменения. Коммерческие условия могут быть предоставлены по запросу.

deceuninck

Уход за окнами из ПВХ

Окна из ПВХ требуют минимального ухода при их эксплуатации, но тем не менее мы рекомендуем проводить сервисное обслуживание оконных блоков не реже 1 раза в год организацией, специализирующейся на данном виде работ.

1. Очистка окон после монтажа.

Поверхности ПВХ профилей полностью нечувствительны к цементным и известковым растворам. Однако стекла и запорные элементы, напротив, при попадании на них растворов могут покрываться пятнами и царапинами. Строительные растворы могут блокировать работу фурнитуры. Поэтому после монтажа следует тщательно удалять остатки строительных растворов, особенно с фурнитуры и с уплотнителей.

2. Удаление загрязнений с ПВХ профилей.

Поверхность ПВХ профиля гладкая и окрашенная с массе. Поэтому ее легко очистить от загрязнений. Для очистки поверхностей можно применять легкие растворители (№20), имеющиеся у поставщиков окон, или бытовые моющие средства, например, мыльный раствор - с их помощью удаляются загрязнения от пыли и дождя. Не рекомендуется применять вещества с нитрорастворителями, бензином или с подобными веществами, а также не следует применять чистящие средства с содержанием абразивов. Рекомендации по применяемым для очистки средствам представлены в таблице 1.

3. Уход за фурнитурой.

Если затруднена работа элементов фурнитуры, то ее следует смазать нейтральным жиром или маслом (не содержащим кислот). Эту операцию следует производить один раз в год. Это естественно, что подвижные и трущиеся металлические элементы требуэт некоторой смазки. Для ухода за фурнитурой используйте средства, не разрушающие защиту от коррозии.

Если оконная ручка разболталась, рекомендуем приподнять декоративную планку, повернуть ее из вертикального положения в горизонтальное и затянуть винты.

4. Уход за уплотнителями.

Для сохранения эластичности уплотнителей рекомендуем один-два раза в год очищать их от загразнений.

5. Очистка ПВХ профиля от загрязнений.

С помощью указанных ниже средств ПВХ профили легко очищаются от грязи. При использовании полировочных и очищающих средств (которые должны быть согласованы с производителем ПВХ профиля), можно использовать обычные тряпки, но ни в коем случае не применять губки с синтетическими волокнами. Если после этого еще остаются пятна, то они могут быть удалены полировкой или шлифовкой (возможно только для белых профилей).

deceuninck

Таблица 1

Тип загрязнения	Снять полумягким шпателем и насухо протереть	Протереть насухо тряпкой	Смыть водой	Протереть не растворяющим чистящим средством	Протереть чистящим или полирующим средством
Алюминиевый след	-	-	-	X	-
Битум	-	-	-	-	X
Карандаш	-	-	-	X	-
Дисперсионная краска	X	-	-	-	-
Фломастер	-	-	-	X	-
Органический жир	-	-	-	X	-
Неорганический жир	-	-	-	X	-
Гипс	X	-	-	-	-
Резина	-	-	-	X	-
Отопительное масло	-	-	-	-	X
Пропитка для дерева	-	-	-	-	X
Гипсовый раствор	-	-	X	-	-
Замазка	-	-	-	-	X
Клей	-	-	-	-	X
Замазка на льняном масле	X	-	-	-	-
Шариковая ручка	-	-	-	-	X
Нитролак	X	-	-	-	X
Известь	-	-	-	X	-
Масляная краска	-	-	-	-	X
Ржавчина	-	-	-	-	X
Мел	-	X	-	-	-
Воск	X	-	-	-	-
Цементный раствор	-	-	X	-	-

deceuninck

Очистка цветного профиля и его совместимость с герметиками

Очистку коричневых и темно серых профилей нельзя производить с помощью средств, содержащих растворители. Химические компоненты растворителей могут приводить под воздействием природных факторов к изменению цвета поверхности. Характерные изменения это появления светлых полосок.

Для очистки цветных профилей могут применяться только вещества, проверенные на совместимость с профилем. Недопустимо попадание на ламинированые поверхности герметиков на основе тиокола (полисульфид).

В качестве герметика рекомендуется использовать силиконы хорошего качества. Представленные ниже герметики совместимы с цветными поверхностями.

Perennator	V 23-4/5/6 без праймера
	V 23-11 с праймером P 4060
ARA-Werk	Durasil W 15 без праймера
Formflex	Silikon 7200 с праймером 707
Hanno-Werk	Hannokitt S
	Hannokitt SR с праймером Z
	Hannokitt D
Sika GmbH	Sika Sil
	Sikaflex 15 LM
Ceresit	Ceresit-SKM прозрачный с праймером 4065
	Ceresit-Fugendichte

При применении иных герметиков, монтажных пен и уплотнительных лент подтверждение их совместимости с цветным профилем следует запрашивать у соответствующего поставщика.