# Глава 8.
# Обслуживание и очистка профиля

# Уход за окнами из ПВХ

Окна из ПВХ требуют минимального ухода при их эксплуатации, но тем не менее мы рекомендуем проводить сервисное обслуживание оконных блоков не реже 1 раза в год организацией, специализирующейся на данном виде работ.

1. Очистка окон после монтажа.

Поверхности ПВХ профилей полностью нечувствительны к цементным и известковым растворам. Однако стекла и запорные элементы, напротив, при попадании на них растворов могут покрываться пятнами и царапинами. Строительные растворы могут блокировать работу фурнитуры. Поэтому после монтажа следует тщательно удалять остатки строительных растворов, особенно с фурнитуры и с уплотнителей.

2. Удаление загрязнений с ПВХ профилей.

Поверхность ПВХ профиля гладкая и окрашенная с массе. Поэтому ее легко очистить от загрязнений. Для очистки поверхностей можно применять легкие растворители (№20), имеющиеся у поставщиков окон, или бытовые моющие средства, например, мыльный раствор - с их помощью удаляются загрязнения от пыли и дождя. Не рекомендуется применять вещества с нитрорастворителями, бензином или с подобными веществами, а также не следует применять чистящие средства с содержанием абразивов. Рекомендации по применяемым для очистки средствам представлены в таблице 1.

3. Уход за фурнитурой.

Если затруднена работа элементов фурнитуры, то ее следует смазать нейтральным жиром или маслом (не содержащим кислот). Эту операцию следует производить один раз в год. Это естественно, что подвижные и трущиеся металлические элементы требуэт некоторой смазки. Для ухода за фурнитурой используйте средства, не разрушающие защиту от коррозии.

Если оконная ручка разболталась, рекомендуем приподнять декоративную планку, повернуть ее из вертикального положения в горизонтальное и затянуть винты.

4. Уход за уплотнителями.

Для сохранения эластичности уплотнителей рекомендуем один-два раза в год очищать их от загразнений.

5. Очистка ПВХ профиля от загрязнений.

С помощью указанных ниже средств ПВХ профили легко очищаются от грязи. При использовании полировочных и очищающих средств (которые должны быть согласованы с производителем ПВХ профиля), можно использовать обычные тряпки, но ни в коем случае не применять губки с синтетическими волокнами. Если после этого еще остаются пятна, то они могут быть удалены полировкой или шлифовкой (возможно только для белых профилей).

# Таблица 1

| Тип загрязнения | Снять полумягким шпателем и насухо протереть | Протереть насухо тряпкой | Смыть водой | Протереть не растворяющим чистящим средством | Протереть чистящим или полирующим средством |
|---|---|---|---|---|---|
| Алюминиевый след | - | - | - | X | - |
| Битум | - | - | - | - | X |
| Карандаш | - | - | - | X | - |
| Дисперсионная краска | X | - | - | - | - |
| Фломастер | - | - | - | X | - |
| Органический жир | - | - | - | X | - |
| Неорганический жир | - | - | - | X | - |
| Гипс | X | - | - | - | - |
| Резина | - | - | - | X | - |
| Отопительное масло | - | - | - | - | X |
| Пропитка для дерева | - | - | - | - | X |
| Гипсовый раствор | - | - | X | - | - |
| Замазка | - | - | - | - | X |
| Клей | - | - | - | - | X |
| Замазка на льняном масле | X | - | - | - | - |
| Шариковая ручка | - | - | - | - | X |
| Нитролак | X | - | - | - | X |
| Известь | - | - | - | X | - |
| Масляная краска | - | - | - | - | X |
| Ржавчина | - | - | - | - | X |
| Мел | - | X | - | - | - |
| Воск | X | - | - | - | - |
| Цементный раствор | - | - | X | - | - |

# Очистка цветного профиля и его совместимость с герметиками

Очистку коричневых и темно серых профилей нельзя производить с помощью средств, содержащих растворители. Химические компоненты растворителей могут приводить под воздействием природных факторов к изменению цвета поверхности. Характерные изменения это появления светлых полосок.

Для очистки цветных профилей могут применяться только вещества, проверенные на совместимость с профилем. Недопустимо попадание на ламинированые поверхности герметиков на основе тиокола (полисульфид).

В качестве герметика рекомендуется использовать силиконы хорошего качества. Представленные ниже герметики совместимы с цветными поверхностями.

| | |
|---|---|
| Perennator | V 23-4/5/6 без праймера |
| | V 23-11 с праймером P 4060 |
| ARA-Werk | Durasil W 15 без праймера |
| Formflex | Silikon 7200 с праймером 707 |
| Hanno-Werk | Hannokitt S |
| | Hannokitt SR с праймером Z |
| | Hannokitt D |
| Sika GmbH | Sika Sil |
| | Sikaflex 15 LM |
| Ceresit | Ceresit-SKM прозрачный с праймером 4065 |
| | Ceresit-Fugendichte |

При применении иных герметиков, монтажных пен и уплотнительных лент подтверждение их совместимости с цветным профилем следует запрашивать у соответствующего поставщика.